



Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum
P.a. Lindeplein 1
6444 AT BRUNSSUM

Datum: 1 juli 2026

Betreft: Gevraagd advies inzake Brede School Treebeek

Geacht college,

De gemeente Brunssum heeft de SMO-raad verzocht een onderzoek in te stellen naar de toegankelijkheid en de doorgankelijkheid, alsmede het adequaat en veilig gebruik van de Brede School Treebeek, gelegen aan de Wijenweg 143D, 6446 AK te Brunssum.

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden op maandag 8 juni om 12.30 uur.

De SMO-raad heeft als taak gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het College van B&W van de gemeente Brunssum.

Dit advies wordt gekwalificeerd als een gevraagd advies.

De Brede School Treebeek (168 leerlingen), gelegen aan de Wijenweg 143D, omvat:

- Katholieke Basisschool St. Franciscus;
- Openbare basisschool (OBS Treebeek);
- Bovenbouw basisschool de Vlindertuin;
- Kinderopvang Humanitas;
- Buitenschoolse Opvang (BSO);
- Peuterspeelzaal PLUK (CMWW);
- Sporthal

De school bestaat uit twee bouwlagen: begane grond en eerste verdieping.

Gemeten toegankelijkheid en doorgankelijkheid schoolgebouw:

1. Hoofdentrees:

- De hoofdentrees van het schoolgebouw geven via een halletje (voorportaal) toegang tot de trappenhallen.
De halletjes (voorportalen) zijn groot genoeg, maar door de draairichting van de deuren tussen de voorportalen en de trappenhallen is het manoeuvreren met een rolstoel niet adequaat mogelijk.



➤ **Advies van de SMO-raad:**

- De tussendeuren naar beide richtingen laten draaien (uitvoeren met Bommer deurveer scharnieren).
- Op de benedenpanelen van de deuren van de voorportalen aan beide zijden stootplaten (tranenplaten) aanbrengen ten behoeve van de rolstoelgebruiker.

2. Lift/trappen:

- In het schoolgebouw is een lift aangebracht om de eerste verdieping te bereiken. De lift is uitgevoerd als plateaulift in een liftkooi. De lift is zeer klein en niet adequaat toegankelijk en derhalve ongeschikt voor rolstoelgebruik, de eerste verdieping is dus ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers.

➤ **Advies van de SMO-raad:**

- De trappen voorzien van plateauliften voor rolstoelgebruik.
- Voor noodsituaties bij de trappen Evac Chairs aanbrengen.

3. Corridorcompartimenten:

- De corridors op de begane grond en op de eerste verdieping zijn gecompartmenteerd door middel van vluchtrouten naar twee zijden.
- De vluchtdeuren blokkeren echter naar één zijde.

➤ **Advies van de SMO-raad:**

- De compartimentsdeuren naar beide zijden laten draaien (doordraaiend uitvoeren d.m.v. eventuele Bommer deurveerscharnieren, of de deuren uitvoeren met kleefmagneten).
- Op de benedenpanelen van de compartimentsdeuren stootplaten (tranenplaten) aanbrengen.
- Er ontbreken enkele vluchtrouteaanduidingen, deze alsnog aanbrengen.
- In de trappenhuizen en corridors vindt onderricht plaats en de vluchtrouten worden geblokkeerd door materiaalopslag, dat is strijdig met de vergunning voor brandveilig gebruik van het schoolgebouw.

4. Toilet begane grond:

- Geschikt voor rolstoelgebruik op de begane grond, middels enkele aanpassingen.

➤ **Avies van de SMO-raad:**

- De onderrijdbare wastafel op 80cm hoogte (bovenzijde wastafel) aanbrengen en de wastafel voorzien van een horizontaal aangebrachte rondgaande beugel.
- De papierhouder op 100cm hoogte aanbrengen.

5. Sporthal en toilet in de hal vóór de sporthal:

- De sporthal op zich ziet er prima uit, nooduitgangen zijn goed te bereiken. Echter ook over de sporthal en het toilet wil de SMO-raad een advies afgeven.



➤ **Advies van de SMO-raad:**

- De deur van het voorportaal naar de hal, de deuren van de hal naar de sporthal en de compartimentsdeuren in de corridor langs de kleedruimten doordraaiend uitvoeren, zoals bij de voorportalen van de schooltoegangen en de corridors in de school.
- Op de benedenpanelen van de deuren stootplaten aanbrengen (zoals eerder genoemd).
- Het toilet in de hal vóór de sporthal uitvoeren als een toilet dat geschikt is voor een rolstoelgebruiker, t.w.: In de toiletruimte bij de corridor langs de kleedlokalen, voor mensen met een beperking, de papierhouder op 100 cm hoogte aanbrengen en de wastafel voorzien van een rondgaande beugel.
- In het eerste compartiment van de corridor ontbreekt een brandslang op haspel, deze alsnog aanbrengen.
- Nooduitgang aan einde corridor langs de kleedruimten voorzien van panieksluiting en aan de buitenzijde een adequate hellingbaan aanbrengen.

Tot zover onze bevindingen en de gegeven adviezen hierop.

Mocht u echter nog vragen hebben over bepaalde genoemde punten dan zijn wij natuurlijk altijd bereid een en ander mondeling toe te lichten.

Uw antwoord op dit gevraagd advies zien wij graag binnen 6 weken tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens de SMO-raad Brunssum,
Martha Keuzenkamp/secretaris SMO-raad Brunssum
Adres secretariaat:
Grote Gats 8
6451 CN Schinveld
06-23317914
m.keuzenkamp@ziggo.nl